No.: PC-24-WFC-N-003R3-C

【通告】

(第2期)

搭建外牆棚架 (更新日期)

致:宏福苑 宏新閣 (C座) 各業戶

日期 : 2024年9月19日(星期四)~2024年11月9日(星期六)

時間 : 上午8時30分正至下午6時正

影響範圍 : 大廈外牆、G/F

原因: 進行搭建外牆棚架

如天雨影響,有關工程將會順延一天,敬請留意。

工程進行期間請各業戶把門窗關好,以免因工程時產生之污物弄髒室內傢俱。多謝合作。

請各業戶留意,本司根據過往外牆棚架防盜安全措施經驗,屆時棚架橫身工作平台盡量搭建於單位窗戶中間位置導致窗戶不能盡開,會有阻礙賊人由窗戶爬入單位內及減低盜竊風險用途,本司對是次工程帶來之不便,敬請原諒。

如有任何查詢請致電張先生 6276 5788 或 譚先生 6276 2938。

建築工程有限公司

宏業建築工程有限公司 Prestige Construction & Engineering Co., Ltd. 2024 年 9 月 10 日

副本抄送: 宏福苑業主立案法團

鴻毅建築師有限公司 置邦興業有限公司

No.: PC-24-WFC-N-003R3-D

【通告】

(第2期)

搭建外牆棚架 (更新日期)

致:宏福苑 宏建閣 (D座) 各業戶

日期 : 2024年9月19日(星期四)~2024年11月9日(星期六)

時間 : 上午 8 時 30 分正 至 下午 6 時正

影響範圍 : 大廈外牆、G/F

原因 : 進行搭建外牆棚架

如天雨影響,有關工程將會順延一天,敬請留意。

工程進行期間請各業戶把門窗關好,以免因工程時產生之污物弄髒室內傢俱。多謝合作。

請各業戶留意,本司根據過往外牆棚架防盜安全措施經驗,屆時棚架橫身工作平台盡量搭建於單位窗戶中間位置導致窗戶不能盡開,會有阻礙賊人由窗戶爬入單位內及減低盜竊風險用途,本司對是次工程帶來之不便,敬請原諒。

如有任何查詢請致電張先生 6276 5788 或 譚先生 6276 2938。

宏業建築工程有限公司 & Engineering Co., Ltd.

Prestige Construction & Engineering Co., Ltd. 2024 年 9 月 10 日

副本抄送: 宏福苑業主立案法團

鴻毅建築師有限公司 置邦興業有限公司

No.: PC-24-WFC-N-003R3-E

【通告】

(第2期)

搭建外牆棚架 (更新日期)

致:宏福苑 宏泰閣 (E座) 各業戶

日期 : 2024年9月19日(星期四)~2024年11月9日(星期六)

時間 : 上午 8 時 30 分正 至 下午 6 時正

影響範圍 : 大廈外牆、G/F

原因: 進行搭建外牆棚架

如天雨影響,有關工程將會順延一天,敬請留意。

工程進行期間請各業戶把門窗關好,以免因工程時產生之污物弄髒室內傢俱。多謝合作。

請各業戶留意,本司根據過往外牆棚架防盜安全措施經驗,屆時棚架橫身工作平台盡量搭建於單位窗戶中間位置導致窗戶不能盡開,會有阻礙賊人由窗戶爬入單位內及減低盜竊風險用途,本司對是次工程帶來之不便,敬請原諒。

如有任何查詢請致電張先生 6276 5788 或 譚先生 6276 2938。



宏業建築工程有限公司 Prestige Construction & Engineering Co., Ltd. 2024 年 9 月 10 日

副本抄送: 宏福苑業主立案法團

鴻毅建築師有限公司 置邦興業有限公司